



(1)

Ogłoszenie




Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 oferuje na sprzedaż:

Lp	Nazwa środka	Minimalna cena netto	Opis
1.	Maszyna do szycia Łucznik kl.90 (1)	15 zł	Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.
			
2.	Maszyna do szycia Łucznik kl.90 (2)	15 zł	Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.
			
3.	Maszyna do szycia Privileg voll zickzack mod. 222B	15 zł	Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.
			
4.	Maszyna do szycia Kohler Zick-Zack	15 zł	Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania. Brak silnika.
			
5.	Maszyna do szycia Victoria producent Łucznik (1)	15 zł	Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.
			

6.	<p>Maszyna do szycia Victoria producent Lucznik (2)</p> 	15 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>
7.	<p>Maszyna do szycia Victoria producent Lucznik (3)</p> 	15 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>
8.	<p>Maszyna do szycia Ideal Topstar Super Automatik V.I. model 795</p> 	15 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania. Brak przewodu zasilającego i pedału.</p>
9.	<p>Maszyna do szycia Lucznik cz3 (1)</p> 	60 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>
10.	<p>Maszyna do szycia Lucznik kl92</p> 	40 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębena przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>

11.	<p>Maszyna do szycia Łucznik cz3 (2)</p> 	60 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębna przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>
12.	<p>Maszyna do szycia Textima overlock</p> 	60 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębna przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>
13.	<p>Maszyna do szycia Łucznik kl86</p> 	40 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębna przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>
14.	<p>Maszyna do szycia Łucznik cz3 (3)</p> 	60 zł	<p>Nie sprawdzona instalacja elektryczna siłowa. Konieczność regulacji mechanizmu wypętłania. Brak chwytacza i bębna przesyłowego. Brak igieł przemysłowych. Brak gwarancji prawidłowego działania napinacza nici podczas szycia. Brak gwarancji 100% działania.</p>
15.	<p>Spawarka Bester SPB 315 (1)</p> 	215 zł	<p>Brak możliwości regulacji natężenia prądu spawania. Brak przewodów masowego i elektrodowego.</p>

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 23
tel. +1 378 43 80, fax 41 378 45 15
NIP 655-12-95-520 REGON 000198580

16.	Spawarka Bester SPB 315 (2) 	215 zł	Brak przewodów masowego i elektrodowego. Spawarka używana sprawnie technicznie.
17.	Spawarka Bester SPB 315 (3) 	200 zł	Spawarka używana sprawnie technicznie.
18.	Wiertarka stołowa WS-15 	100 zł	Brak kół pasowych. Brak silnika.

UWAGA:

Oferty na zakup środka będącego mieniem ruchomym należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15:00 dnia 12.06.2018 r.

Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12:00 do 14:00 w dniu 11.06.2018 r.

Wszystkie koszty związane z transportem zakupionego mienia ruchomego pokrywa nabywca.

28.05.2018

DYREKTOR
mgr Sylwester Pałka